



Bytet av värmekulvertar

Nu är bytet av värmekulvertarna i stort sett klart. Det är en del återställningsarbete som kvarstår samt byte av en kulvert som går mellan servicehusen. Omkopplingen av sista kulverten kommer att ske i vår.

Inomhustemperatur

Det finns fortfarande boende som har problem med radiatorer/värme, ni kan i så fall kontakta fastighetsskötaren för att få hjälp.

Staket

Det nya staketet ut mot Ferlingatan som är på gång men inte klart, kommer att sänkas för bättre sikt vid utfarterna.

Hälsningar från styrelsen Brf Ferlingatan

